



### FICHA DE CONTROL DE REVISIONES

CLIENTE: **HOTEL TORRES GEMELAS**, Rúa Vella Vista, 555 - 89500 OPORTO

DESCRIPCION APARATO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
FABRICADOR DE CUBITOS DE HIELO	Electrolux	FGC65W42	Deficiente ventilación por estar encajonado

Revisión número	2
Fecha revisión	31/03/2015

#### CUBRIR POR EL TECNICO QUE HACE LA REVISION

ACCIONES A REALIZAR EN CADA REVISIÓN	REVISADO	CONFORME	OBSERVACIONES
Limpieza filtros entrada de agua.	SI	SI	
Revisión de fugas de agua	SI	NO	Necesario reponer juntas de caucho
Revisar circuito interno del agua de producción de hielo	No		No es necesario.
Verificar el correcto vaciado del desagüe	Si	No	Vacia lento. Informado cliente.
Verificar el correcto funcionamiento del ventilador.	SI	SI	
Limpieza aspas del ventilador.	SI	SI	
Revisar ajustes de vibraciones	SI	SI	Reapretado de tornillos base
Revisar temperatura de enfriamiento	SI	SI	
Revisar tiempos de fabricación de cubitos de hielo	SI	SI	Rendimeinto al 80% por poca ventilación
Verificar correcto funcionamiento del compresor	SI	SI	
Revisar carga de gas		NO	Enfria correctamente. No es necesario.
Limpieza de suciedad acumulada en el condensador.	SI	SI	Gran cantidad de polvo. Mucho tiempo sin limpiar
Verificar el estado de la cuba de almacenamiento	SI	SI	
Revisar puerta de acceso a la cuba de almacenamiento.	SI	SI	Engrasar ejes
Revisar estanqueidad del circuito electrónico.	SI	SI	

## EJEMPLO DE FICHA POR APARATO

ACCIONES A REALIZAR EN CADA REVISIÓN	REVISADO	CONFORME	OBSERVACIONES

Conforme el Cliente
Nombre:

Conforme el Técnico	Observación general
Nombre:	Uso correcto del aparato. Exterior muy cuidado Sugerimos darle más ventilación